


Relatório Fotográfico – Real Situação da Câmara Municipal de Corumbáiba -GO



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

AMBIENTE: FACHADA FRONTAL

Data: 17/07/2023

Foto: 01



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: AUSÊNCIA DE RUFOS NOS BEIRAIS E CALHAS DANIFICADAS

AMBIENTE: COBERTURA

Data: 17/07/2023

Foto: 02



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: DESPLACAMENTO DO REBOCO E AUSÊNCIA DE RUFO

AMBIENTE: PAREDE EXTERNA/SUPERIOR SALÃO DE FESTA

Data: 17/07/2023

Foto: 03



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: REDE ÉLETRICA EXPOSTA
AMBIENTE: CIRCULAÇÃO 02 (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 04




OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: MANCHA D`ÁGUA NA PAREDE
AMBIENTE: CIRCULAÇÃO 04 (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 05



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: FORRO DE PVC COM AUSÊNCIA DE PLACAS
AMBIENTE: WC FEMININO (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 06



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: MANCHA D'ÁGUA NA PAREDE
AMBIENTE: WC MASCULINO (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 07




OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: PISO VELHO/PINTURA DANIFICADA
AMBIENTE: ARQUIVO 01 (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 08



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: PINTURA DANIFICADA
AMBIENTE: SALA 02 (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 09



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: PISO VELHO
AMBIENTE: ARQUIVO 02 (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 10



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: AUSÊNCIA DE RODAPÉ/PISO VELHO
AMBIENTE: SEBRAE 01 (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 11



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: PISO VELHO/PINTURA DAS PAREDES COM MANCHAS
AMBIENTE: SEBRAE 02 (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 12



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: MANCHAS NO FORRO E PAREDES
AMBIENTE: SALA 04 (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 13



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: AUSÊNCIA DE FECHADURA, ESPELHO DE TOMADAS, PINTURA DANIFCADA E PISO VELHO

AMBIENTE: SALA 05 (PAV. TÉRREO)

Data: 17/07/2023

Foto: 14



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: AUSÊNCIA DE FECHADURA, ESPELHO DE TOMADAS, PINTURA DANIFCADA E PISO VELHO

AMBIENTE: SALA 06 (PAV. TÉRREO)

Data: 17/07/2023

Foto: 15



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: PAREDES COM MANCHAS E PISO VELHO
AMBIENTE: SALA 07 (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 16



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: AUSÊNCIA DE FECHADURA, ESPELHO DE TOMADAS, PINTURA DANIFCADA E PISO VELHO
AMBIENTE: SALA 06 (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 17



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: PAREDES COM MANCHAS E FORRO DANIFICADO

AMBIENTE: ÁREA DA ESCADA

Data: 17/07/2023

Foto: 18



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: FORRO PVC DANIFICADO E MANCHA D'ÁGUA NA PAREDE

AMBIENTE: SACADA FRONTAL (PAV. SUPERIOR)

Data: 17/07/2023

Foto: 19



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: TETO COM PRESENÇA DE UMIDADE E PINTURA DESPLACANDO

AMBIENTE: SACADA FRONTAL (PAV. SUPERIOR)

Data: 17/07/2023

Foto: 20



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: FORRO PVC DANIFICADO E MANCHA D'ÁGUA NA PAREDE

AMBIENTE: PLÊNARIO (PAV. SUPERIOR)

Data: 17/07/2023

Foto: 21



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: SISTEMA ELÉTRICO EXPOSTO
AMBIENTE: PLÊNARIO (PAV. SUPERIOR)
Data: 17/07/2023
Foto: 22



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: FORRO GESSO DANIFICADO E MANCHA D'ÁGUA NA PAREDE
AMBIENTE: SALA 02 - FINANCEIRO (PAV. SUPERIOR)
Data: 17/07/2023
Foto: 23



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: REMOÇÃO DA PIA E PINTURA DAS PAREDES
AMBIENTE: BANHEIRO SALA 02 (PAV. SUPERIOR)
Data: 17/07/2023
Foto: 24



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: PINTURA DAS PAREDES E PORTAS
AMBIENTE: BANHEIRO FEMININO (PAV. SUPERIOR)
Data: 17/07/2023
Foto: 25



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: PINTURA DE PAREDES E FORRO COM MANCHAS D'ÁGUA

AMBIENTE: SALA PRESIDÊNCIA (PAV. SUPERIOR)

Data: 17/07/2023

Foto: 26



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: PINTURA DE PAREDES E FORRO COM MANCHAS D'ÁGUA

AMBIENTE: SALA 04 (PAV. SUPERIOR)

Data: 17/07/2023

Foto: 27



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: PINTURA DE PAREDES E FORRO COM MANCHAS D'ÁGUA

AMBIENTE: SALA SECRETARIA - (PAV. SUPERIOR)

Data: 17/07/2023

Foto: 28



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

DESTAQUE: PRESENÇA DE MANCHA D'ÁGUA NA PAREDE

AMBIENTE: SALÃO DE FESTA (PAV. TÉRREO)

Data: 17/07/2023

Foto: 29



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
DESTAQUE: PRESENÇA DE MANCHAS NA PAREDE
AMBIENTE: SALÃO DE FESTA (PAV. TÉRREO)
Data: 17/07/2023
Foto: 30

Corumbaíba, 17 de julho de 2023.


LUIZ GUSTAVO PIMENTA DE PÁDUA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA – 149841D/MG